

АКТ
обследования на антитеррористическую защищенность
и инженерно-техническую укрепленность

г. Тюмень

17 мая 2016 г.

Комиссия в составе: директора МАОУ СОШ № 88 города Тюмени Головчак Е.В.
Главного специалиста ПЦО № 1 ОВО по г. Тюмени Паклиной С.В.

На основании Федерального Закона РФ № 35 ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», профилактике террористических актов и экстремистских проявлений на объектах образовательной сферы, в целях контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации от 20.10.2008 года № Пр-2240, Указом Правительства РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», исполнения совместного указания Минобрнауки и МВД России от 22.09.2014 года № 1/9404, № НТ-1016/12 «О безопасности образовательных организаций», а также с целью предупреждения противоправных посягательств в отношении персонала, учащихся, посетителей и имущества образовательных учреждений, произвела обследование

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №88 города Тюмени

Министерство образования Российской Федерации, департамент образования Администрации города Тюмени, муниципальная

расположенного по адресу: 625049, г.Тюмень, ул. Московский тракт, д.129, строение 1

Директор МАОУ СОШ №88 города Тюмени Головчак Елена Владимировна,
тел. 8 (3452) 300703, 305758

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №88 города Тюмени

находится в зоне действия ПЦО

Защищённость прилегающей территории: ограждение по периметру школы выполнено в виде забора из металлической арматуры высотой 160 см и протяженностью 549,6 м, исправно

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

Освещение прилегающей территории: на территории школы находится 20 уличных светильников, исправны. Освещения достаточно.

Здание: 4-х этажное, кирпичное

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное и др.)

Количество учащихся: 1618 человек, **персонала:** 80 человек

Физическая охрана: 1 сотрудник ООО ЧОП «Аккорд», спецсредств нет

(сторож, сотрудник ЧОП, др., количество в сутки, наличие спецсредств)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность: адрес, Ф.И.О руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирован, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность:

ООО ЧОП «Аккорд», директор Семёнова Т.А., тел.8 (3452) 934188, 436953;

Адрес: 625017 г. Тюмень, ул. Щербакова 47, лицензия ЧО 020236 № 72-129 от 10.01.2013г. до 06.07.2016г.

Внутренний пост охраны расположен на центральном входе, 1 этаж

(в фойе, на входе, и т.д.)

Организация пропускного режима по записи в журнале

(по пропускам, запись в журнал и т.д.)

Технические средства охраны:

1. КЭВП, КТС: с выводом на ПЦО ЧОП «Аккорд», круглосуточно
Договор № 06/16 -ПЦН от 01.04.2016

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

2. Охранно-пожарная сигнализация: круглосуточно ООО "Форвард-Фортуна", Договор № 62 от 01.05.2016г.

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

3. Система видеонаблюдения: периметральная, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество наружных видеокамер, 12 шт., внутренних видеокамер- 16 шт.

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 7 суток

4. Система оповещения и трансляции: имеется, исправна

5. Система контроля управления доступом: отсутствует

(турникет, автоматизированная система, металлодетекторы другое указать)

Недостатки, выявленные в ходе обследований в 2015 году:

Недостатков в ходе обследования в 2015 году не выявлено

Из них устранено: _____

Недостатки, выявленные в ходе обследования в 2016 году:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности необходимо выполнить следующие мероприятия: _____

1. Соблюдать и выполнять все требования Государственного пожарного надзора.

2. Обращать особое внимание работников образовательного учреждения:

- на оставленные на длительное время;

без присмотра вещи (сумки, пакеты, и т.д).

- припаркованные вблизи школ автомобили, вызывающие подозрения.

3. Проверять работоспособность кнопки тревожной сигнализации ежедневно.

В случае обнаружения данных предметов или автомобилей информировать работника ЧОП и вызывать сотрудников полиции по тел. 02, сот.тел.112.

(должность, организация)



Е.В. Паклина

Гл.специалист ПЦО

Pacl

Паклина С.В.

